

faru

Safety Spectacle

EN

FITTING INSTRUCTION : Gently pull the temples (spectacle) apart or use both hands to pull the strap (goggles) over the head and guide into a comfortable position so that the protector fits securely on your face. Do not use this eyewear until a snug and secure fit has been obtained. Assure that this eyewear is always securely fitted.

CLEANING INSTRUCTION : Thoroughly clean all surfaces with water or lukewarm water, then rinse. Dry with a soft, clean cloth or tissue. Do not use any solvents or chemicals on these lenses.

STORAGE INSTRUCTION : Eyewear should be stored between temperatures of (10 °C) and (30 °C), in dry conditions with no chemical exposure, out of any direct exposure to radiation (sunlight, IR, UV, etc.), and in non-abrasive environments.

REPLACEMENT INSTRUCTION : The life of an eyewear item depends on its frequency of usage and maintenance. Examine this eyewear on a regular basis. This eyewear should not be worn if there are any signs of deviation, distortion, or deterioration, discard or replace with new protectors.

APPROVED USE FOR EYEWEAR PROTECTOR : Can be used for general work where protection from impact is required. Lenses offer 99.9% UV protection against harmful UV rays. For a complete listing of approved uses, refer to EN 166:2001.

LIMITATION OF SAFETY GLASSES : Do not use spectacle for chemical splash or chemical vapor exposure protection. This eyewear is not shatterproof. Tinted lenses provide glare protection from the sun, some jobs may require special filters. Do not use this eyewear for any athletic games or recreational activities other than target shooting and archery. Do not use for stimulating war games, including paintball or laser tag. PPE equipment alone should not be relied on to provide complete protection against hazards, but should be used in conjunction with machine guards, engineering controls, and sound manufacturing and personal safety practices.

WARNINGS : These eyewear help provide limited eye and face protection. Misuse or failure to follow warning and instruction may result in serious potential injury, including blindness or death.

CE notified body no. : 2834

Notified Body : Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin15, D15 AKK1, Ireland

**FARU S.L.U.**C/Tarento, Nave 5.
50197, ZaragozaTEL (+34) 976 46 37 37
MAIL comercial@faru.es**faru.es**

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM : Espalhe suavemente as têmporas ou use as duas mãos para fixar os óculos de segurança para uso industrial. Nos panoramas, puxe a correia sobre a cabeça e guie-a para uma posição confortável para que o protetor se encaixe firmemente contra o rosto. Não utilize estes óculos até obter um ajuste confortável e seguro. Certifique-se de que estes óculos estão sempre devidamente ajustados.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA : Limpe cuidadosamente todas as superfícies com água ou água morna e, em seguida, enxague. Seque com um pano macio e limpo. Não utilize solventes ou produtos químicos nestas lentes.

NSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO : Os óculos de proteção devem ser armazenados entre temperaturas de (10°C) e (30°C), em condições secas, sem exposição a produtos químicos, longe de qualquer exposição direta à radiação (luz solar, IR, UV, etc.) e em ambientes não abrasivos.

INSTRUÇÕES DE SUBSTITUIÇÃO : A vida útil de um par de óculos depende da frequência com que é utilizado e mantido. Examine estes óculos regularmente. Estes óculos não devem ser usados se houver sinais de desvio, distorção ou deterioração, elimine-os e substitua-os por novos.

ÓCULOS TESTADOS COMO PROTECTOR OCULAR : Eles podem ser usados para trabalhos gerais onde a proteção contra impactos de energia média tipo F é necessária. As lentes oferecem 99,9% de proteção UV contra os raios UV nocivos. Para uma lista completa das utilizações aprovadas, ver EN 166:2001 e.

LIMITAÇÃO DOS ÓCULOS DE SEGURANÇA : Não use estes óculos para proteção contra salpicos químicos ou exposição a fumos químicos. Estes óculos não são inquebráveis. As lentes coloridas fornecem proteção contra o brilho do sol, alguns trabalhos podem exigir filtros especiais. Não use estes óculos para qualquer jogo ou atividade recreativa que não seja tiro ao alvo e tiro com arco. Não o use para estimular jogos de guerra, incluindo paintball ou laser tag. Os EPI não devem ser utilizados isoladamente para proporcionar uma proteção completa contra os perigos, mas devem ser utilizados em conjunto com os protetores das máquinas, seguindo protocolos e práticas de fabrico e pessoal seguros.

AVISOS : Estes óculos ajudam a fornecer uma proteção limitada para os seus olhos e rosto. A utilização indevida ou o não cumprimento das advertências e instruções pode resultar em lesões graves potenciais, incluindo cegueira ou morte.

Organismo notificado EC n. : 2834

Organismo Notificado : Block 1 Blanchardstown Corporate Park,
Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin15, D15 AKK1, Ireland



FARU S.L.U.
C/Tarento, Nave 5.
50197, Zaragoza
TEL (+34) 976 46 37 37
MAIL comercial@faru.es

faru.es

INSTRUCTIONS DE MONTAGE : Écartez doucement les branches (lunettes) ou utilisez les deux mains pour porter des lunettes de sécurité à usage industriel, tirez la sangle (lunettes) sur la tête et guidez-la dans une position confortable afin que le protecteur s'adapte solidement à votre visage. N'utilisez pas ces lunettes tant qu'un ajustement serré et sûr n'a pas été obtenu. Assurez-vous que ces lunettes sont toujours bien ajustées.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE : Nettoyez soigneusement toutes les surfaces à l'eau ou à l'eau tiède, puis rincez. Séchez avec un chiffon doux et propre ou un mouchoir en papier. N'utilisez pas de solvants ou de produits chimiques sur ces lentilles.

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE : Les lunettes doivent être stockées entre (10 °C) et (30 °C), dans des conditions sèches sans exposition chimique, à l'abri de toute exposition directe aux rayonnements (lumière du soleil, IR, UV, etc.), et dans des environnements non abrasifs.

INSTRUCTION DE REMPLACEMENT : La durée de vie d'une lunette dépend de sa fréquence d'utilisation et d'entretien. Examinez régulièrement ces lunettes. Ces lunettes ne doivent pas être portées s'il y a des signes de déviation, de distorsion ou de détérioration, jetées ou remplacées par de nouveaux protecteurs.

UTILISATION APPROUVÉE POUR PROTECTEUR DE LUNETTES : Peut être utilisé pour des travaux généraux où une protection contre les chocs est requise. Les verres offrent une protection UV de 99,9 % contre les rayons UV nocifs. Pour une liste complète des utilisations approuvées, reportez-vous aux normes EN 166:2001 et .

LIMITATION DES LUNETTES DE SÉCURITÉ : Ne pas utiliser de lunettes pour la protection contre les éclaboussures ou l'exposition aux vapeurs chimiques. Ces lunettes ne sont pas incassables. Les verres teintés offrent une protection contre l'éblouissement du soleil, certains travaux peuvent nécessiter des filtres spéciaux. N'utilisez pas ces lunettes pour des jeux sportifs ou des activités récréatives autres que le tir à la cible et le tir à l'arc. Ne pas utiliser pour stimuler les jeux de guerre, y compris le paintball ou le laser tag. L'équipement EPI seul ne doit pas être utilisé pour fournir une protection complète contre les dangers, mais doit être utilisé conjointement avec les protecteurs de machines, les contrôles techniques et les bonnes pratiques de fabrication et de sécurité personnelle.

AVERTISSEMENTS : Ces lunettes aident à fournir une protection limitée des yeux et du visage. Une mauvaise utilisation ou le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner des blessures graves, y compris la cécité ou la mort.

N° d'organisme notifié CE : 2834

Organisme notifié : Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin15, D15 AKK1, Ireland



FARU S.L.U.
C/Tarento, Nave 5.
50197, Zaragoza
TEL (+34) 976 46 37 37
MAIL comercial@faru.es

faru.es